



## ЭТО декоративное покрытие

которое передаёт  
тактильность натурального  
шелка — без блеска,  
только мягкая бархатистая  
фактура

практически без запаха

простота в нанесении

широкая палитра цветов

можно мыть

## Характеристики

### Состав

Вода, специальный наполнитель, сополимер стиролакриловой дисперсии, пигмент, функциональные добавки

### Расход

~0,12 кг/м<sup>2</sup> в два слоя. Точный расход определяется пробным нанесением на объекте

### Время высыхания

На ощупь — 1 ч, полное высыхание — 24 ч при 20±2°C и 65% относительной влажности воздуха, влажная уборка не ранее, чем через 28 дней.

Время высыхания может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды

### Условия нанесения

— от +5 до +30°C  
— относительная влажность воздуха — 65%

### Хранение

24 месяца в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от 5°C до 30°C

Избегайте попадания прямых солнечных лучей

### Колеровка

Осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом по каталогу

## Инструкция

### Подготовка основания

Основание должно быть чистым, сухим, ровным и прочным. Удалите все старые отслаивающиеся покрытия, включая меловую побелку. Поверхности, ранее окрашенные эмалью или масляной краской, обработайте до матовости. Зашпаклюйте и отшлифуйте все дефекты

### Подготовка поверхности и нанесение

Нанесите укрепляющий грунт глубокого проникновения (например, Bayramix Astarfix) для обеспыливания и снижения впитывающей способности. С помощью валика нанесите заколерованную грунт-краску (например, Bayramix Astar Укрывающий) равномерным слоем без следов от валика. Дайте высохнуть 4–6 часов

### Техника нанесения

Тщательно перемешайте материал. Нанесите его кельмой разнонаправленными движениями, начиная с левого верхнего угла и двигаясь к правому нижнему

Работайте «по мокрому краю», чтобы избежать стыков, оставляя по краям минимальное количество материала. Дайте высохнуть 24 часа

### Формирование рисунка (опционально)

Для усиления декоративного эффекта материал можно сначала нанести широкой кистью, а затем сформировать рисунок кельмой или кистью

### Важно

Полная прочность покрытия достигается через 28 дней



Есть что сказать?  
Оставьте отзыв на сайте



Инструменты  
для нанесения