



Mineral

штукатурка на основе натуральной мраморной крошки и акриловой дисперсии

Наиболее эффективна на выступающих участках — входах, в коридорах, лестничных клетках, фойе, а также снаружи — на цоколях, парапетах, балюстрадах, в проёмах окон и дверей. Устойчива к механическим нагрузкам, перепадам температур, дождю, снегу, ультрафиолету. Легко очищается мощными средствами.

не выгорает и не трескается

экологически чистая

пожаробезопасна

прочная

легко наносится

Характеристики

Состав: минеральный наполнитель, акриловый сополимер, вода, технологические добавки

Расход в один слой: ~2,5-3,0 кг/м²

Цвет: 28 цветовых решений

Время высыхания:

- сухая на ощупь — 12 часов
- полное высыхание — 24 часа при t+20°C и относительной влажности воздуха 65%

Окончательный набор прочности: 28 дней

Условия нанесения: от +5 до +25°C; относительная влажность воздуха — 65%

Хранение: 18 месяцев в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей

Инструкция

Область применения

Декоративная отделка и защита фасадов. Минеральные основания: асбестоцемент, бетон, кирпич, цементная и гипсовая штукатурки, гипсокартон, ДСП, ДВП.

Декоративный слой в системах наружной теплоизоляции, кроме утепления из минваты. Внутри зданий — на участках с повышенным истиранием (входы, коридоры, лестничные клетки, фойе, торговые залы). Снаружи — на подверженных загрязнению и осадкам поверхностях (цоколи, парапеты, балюстрады, дверные/оконные проёмы).

Не наносить на горизонтальные поверхности и в места длительного воздействия влаги. Фасады отделывать после монтажа водоотводов.

Подготовка

Основание — чистое, сухое, ровное, прочное. Удалить старые покрытия, дефекты зашпатлевать. Прогрунтовать проникающим грунтом Primer Astarfix, затем грунтом Astar Кварцевый, колерованным в основной цвет. Mineral наносить после полного высыхания грунта (≥ 24 ч).

Нанесение

Перемешать, разбавить водой: ~0,7 л на 15 кг. Наносить металлической кельмой без перерыва «от угла до угла», равномерно, без просветов и нахлёстов. Слой — 1,5–2 крошки (допускается два слоя). Через 15–20 мин. загладить чистой влажной кельмой. Для ровных стыков/углов — малярный скотч, удалить до затвердения. Материал — одной партией, либо смешать разные партии перед применением.

Инструменты
для нанесения



Есть что сказать?
Оставьте отзыв на сайте