



ЭТО декоративное покрытие

с мягкой перламутровой составляющей и мелкозернистой текстурой, которая создаёт ощущение лёгкости и естественного движения

не искажает оттенок цвета

тонкий слой

практически без запаха

скрывает дефекты

Характеристики

Состав

Специальный наполнитель, вода, сополимер стиролакриловой дисперсии, функциональные добавки

Расход

~0,17 кг/м² в один слой. Рекомендовано нанесение в 1 слой. Точный расход определяется пробным нанесением на объекте

Время высыхания

На ощупь – 1 ч, полное высыхание – 24 ч при 20±2°C и 65% относительной влажности воздуха

Условия нанесения

От +5 до +30°C; относительная влажность воздуха – 65%

Хранение

24 месяца в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от 5°C до 30°C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей

Колеровка

Осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом по каталогу

Инструкция

Подготовка основания

Поверхность должна быть чистой, сухой, ровной и прочной. Тщательно удалите все остатки старых отслаивающихся покрытий, включая меловую побелку. Поверхности, ранее окрашенные эмалью или масляной краской, обработайте наждачной бумагой до матовости. Все дефекты зашпаклюйте и отшлифуйте

Грунтование

Для укрепления, обеспыливания и снижения впитывающей способности обработайте поверхность укрепляющим грунтом глубокого проникновения, например, Baugamix Astarfix. Затем с помощью валика нанесите заколерованную в цвет материала грунт-краску (например, Baugamix Укрывающий) равномерным слоем, не оставляя следов от валика. Дайте высохнуть 4-6 часов

Нанесение покрытия

Тщательно перемешайте материал перед началом работ. Нанесение начинайте с левого верхнего угла, двигаясь к правому нижнему, и всегда работайте «по мокрому краю», чтобы избежать заметных стыков

Наносите материал небольшими участками (1-2 м²) мини-кистью, используя разнонаправленные хаотичные движения либо заданное направление. Сразу же, не давая материалу высохнуть, легкими движениями кисти сформируйте желаемый рисунок или направление частиц наполнителя. Дайте покрытию высохнуть 2-4 часа

Важно:

Полная прочность покрытия достигается через 28 дней



Есть что сказать?
Оставьте отзыв на сайте



Инструменты
для нанесения